

1.3 JTD

4 850 PLN



Marka	Opel	Model	Combo
Typ nadwozia	Furgon (blaszak)	Typ paliwa	Diesel
Uszkodzony	Tak	Rok produkcji	2009
Przebieg	245124	Kolor	Biały
VAT marża	Tak	Finansowanie	Tak
Pojemność skokowa	1286	Moc	86
Skrzynia	Manualna	Kraj pochodzenia	Niemcy
Liczba miejsc	2	Dopuszczalna masa całkowita	527
Dopuszczalna ładowność	1278		



Samochód sprowadzony, uszkodzona uszczelka pod głowicą Silnik sprawny Wystawiam f-re VAT marże